

# KVALITETSKONTROL



Hedevej 8, 7362 Hampen | Sepstrupvej 39A, 8653 Them  
Tlf. 40 33 65 75 | CVR 35 48 15 75 | www.asklevstenoggrus.dk

## Sigteanalyse


**Udtaget dato:** 22.06.2018  
**Vare:** 1-11 mm. knust KL. P  
**Prøvenr:** 18-0911  
**Udtaget af:** MS  
**Udtagnings sted:** Hjøllund

Humus: L2

Sigtestørrelse	igterest	Gennemfald	Gennemfald %
63,00	0,0	0,0	<b>100,0</b>
31,50	0,0	0,0	<b>100,0</b>
22,40	0,0	0,0	<b>100,0</b>
16,00	0,0	0,0	<b>100,0</b>
11,20	0,0	0,0	<b>99,0</b>
8,00	0,0	0,0	<b>85,0</b>
5,60	0,0	0,0	<b>52,0</b>
4,00	0,0	0,0	<b>24,0</b>
2,00	0,0	0,0	<b>6,0</b>
1,00	0,0	0,0	<b>3,0</b>
0,50	0,0	0,0	<b>2,0</b>
0,063	0,0	0,0	<b>0,2</b>
Bund:	0,0	0,0	
Udvask:	0,0	0,0	
	0,0		

Densitet:	2,59	Klorider	0,003
Absorption:	1,8	Alkali	0,003
Lette korn <2200 kg/m <sup>3</sup>	0,7%	Lette korn <2400 kg/m <sup>3</sup>	3,5%

### Kornkurve



CE Juceret iht. DS/EN 12620 og opfylder standardens FPC krav.  
Se endvidere gældende varedeklaration