



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportdato: 13.08.2026
Batchnr.: EUAB75-26002670
Kundenr.: CA0025203
Valideringskode: 79D5608975

Prøvningsrapportnr.: **AR-26-HP-26002670-01**

Rekvirent

Asklev Sten og Grus ApS - Afd. Sepstrupvej

Materialer

Grus

Analyseperiode

Start: 12.08.2026 Slut: 13.08.2026

Anvendte metode referencer

Metode	Beskrivelse
DS/EN 933-1:2013	Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse

Rapportkommentar:

Eurofins VBM Laboratoriet Ishøj fraskriver sig ethvert ansvar for oplysninger, som kunden har leveret.
Analyseresultaterne gælder udelukkende for prøven, som den forelå ved modtagelsen.

Med venlig hilsen



Martin Claus Andersen
Business Unit Cluster
Manager



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.etn.dk.eurofins.com>



Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26002670-01
Rapportdato: 13.08.2026
Batchnr.: EUAB75-26002670
Kundenr.: CA0025203

Analysereport

Prøvetype:	Vejgrus 0-16 mm	Prøvested:	Afd. Sepstrupvej
Prøvemærke:	311114	Prøve ID:	06-08-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00267001	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 125mm	100	%	
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	99	%	
Gennemfald 8 mm	87	%	
Gennemfald 4 mm	76	%	
Gennemfald 2 mm	68	%	
Gennemfald 1 mm	61	%	
Gennemfald 0,5 mm	48	%	
Gennemfald 0,25 mm	24	%	
Gennemfald 0,125 mm	11	%	
Gennemfald 0,063 mm	6.8	%	




Asklev Sten og Grus ApS
Hedevej 8
7362 Hampen
Att.: Annette Dueholm

Rapportnr.: AR-26-HP-26002670-01
Rapportdato: 13.08.2026
Batchnr.: EUAB75-26002670
Kundenr.: CA0025203

Analysereport

Prøvetype:	Vejgrus 0-16 mm	Prøvested:	Afd. Sepstrupvej
Prøvemærke:	311114	Prøve ID:	06-08-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00267001		

kornstørrelsefordeling



Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen